〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1

有限会社　コージーライツ　様

# 御見積書

整備No.　1576464
発行日 2026-09-18

コージーライツCLR
〒431-3111
静岡県　浜松市　中央区　中郡町166-1
TEL：0535817277 FAX：053-581-7277
登録番号：T8080402015069

ご注文時に御見積金額が変更になる場合がございます。

| 車名 | 車種 | 車両番号 | 初度年月(年式) | 車検満了日 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ビート メンテナンス | 浜松 585 あ 124 | | - | - |

| 車台番号 | 型式 | 原動機の型式 | 型式指定 | 類別区分 | 受付担当者 | 作業担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP1-1000001 | E-PP1 | E07A | 06812 | 0001 | ささき | |

| 入庫区分 | ミッション関連 | 入庫日 | 2026-09-18 | 納車日 | - | ページ | 1／3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(税別)

| 状態 | 区分 | 作業項目名 | 作業代 | 部品数 | 単位 | 部品単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ・ミッション脱着 | 72,000 | - | - | - | 72,000 |
| - | - | ・ミッション分解OH | 72,000 | - | - | - | 72,000 |
| - | - | ※ブラスト処理と超音波洗浄含む | - | - | - | - | - |
| - | - | *1-2シンクロスリーブセット23521-PZ6-315 | - | 1.0 | - | 23,760 | 23,760 |
| - | - | *3-4シンクロスリーブセット23623-PFP-315 | - | 1.0 | - | 19,690 | 19,690 |
| - | - | *5速シンクロスリーブセット23626-RV5-305 | - | 1.0 | - | 13,200 | 13,200 |
| - | - | *ナット21mm09201-PFP-000 | - | 1.0 | - | 350 | 350 |
| - | - | *ボールベアリング91004-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 1,000 | 1,000 |
| - | - | *インプットベアリング91005-P37-008 | - | 1.0 | - | 860 | 860 |
| - | - | インプットオイルシール91206-PL6-003 | - | 1.0 | - | 470 | 470 |
| - | - | *ボールベアリング91003-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 840 | 840 |
| - | - | *カウンタニードルベアリング91102-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 1,210 | 1,210 |
| - | - | *オイルガイドプレートC 21103-PZ6-000 | - | 1.0 | - | 330 | 330 |
| - | - | *オイルガイドプレートM 21104-PZ6-010 | - | 1.0 | - | 330 | 330 |
| - | - | *シフトレバーオイルシール91201-PL8-005 | - | 1.0 | - | 420 | 420 |
| - | - | シフトレバーブーツ24318-PL8-010 | - | 1.0 | - | 420 | 420 |
| - | - | *オイルシール91208-PL8-005 | - | 2.0 | - | 380 | 760 |
| - | - | *デフサイドシール91205-PL8-005 | - | 1.0 | - | 1,100 | 1,100 |
| - | - | *デフサイドシール91206-PL6-003 | - | 1.0 | - | 790 | 790 |
| - | - | *デフサイドベアリング91007-P37-008 | - | 1.0 | - | 1,590 | 1,590 |

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 課税諸費用計② | 0 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 非課税諸費用計③ | 0 |

| | |
|---|---|
| 作業代計 | 144,000 |
| 部品代計 | 94,310 |
| 整備費用計① | 238,310 |

| | |
|---|---|
| ①+② | 238,310 |
| 消費税(外税10%) | 23,831 |
| ③ | 0 |
| 費用計④ | 262,141 |

| | |
|---|---|
| 預かり金⑤ | - |

(インボイス制度に係る表示)

課税対象(10%)　262,141円　内税23,831円
課税対象外　0円　-

| 御見積金額 (④-⑤) | 262,141円 |
|---|---|

<振込先>
PayPay銀行　本店（001）
普通　4464443 ユ）コージーライツ
ツウシンハンバイブ

〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1

有限会社　コージーライツ　様

# 御見積書

整備No.　1576464
発行日 2026-09-18

コージーライツCLR
〒431-3111
静岡県　浜松市　中央区　中郡町166-1
TEL：0535817277 FAX：053-581-7277
登録番号：T8080402015069

| 車名 | 車種 | 車両番号 | 初度年月(年式) | 車検満了日 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ビート メンテナンス | 浜松 585 あ 124 | | - | - |

| 車台番号 | 型式 | 原動機の型式 | 型式指定 | 類別区分 | 受付担当者 | 作業担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP1-1000001 | E-PP1 | E07A | 06812 | 0001 | ささき | |

| 入庫区分 | ミッション関連 | 入庫日 | 2026-09-18 | 納車日 | - | ページ | 2／3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(税別)

| 状態 | 区分 | 作業項目名 | 作業代 | 部品数 | 単位 | 部品単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | *デフサイドベアリング96100-62070-00 | - | 1.0 | - | 920 | 920 |
| - | - | *フラットスクリュー93600-06014-0H | - | 4.0 | - | 35 | 140 |
| - | - | *クランプ95002-40850-08 | - | 1.0 | - | 55 | 55 |
| - | - | 【ニードルベアリング】 | - | - | - | - | - |
| - | - | ・91007-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 530 | 530 |
| - | - | ・91101-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 1,720 | 1,720 |
| - | - | *・91103-PZ6-008 | - | 2.0 | - | 640 | 1,280 |
| - | - | *・91104-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 610 | 610 |
| - | - | ・91105-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 530 | 530 |
| - | - | ・91106-PZ6-008 | - | 1.0 | - | 530 | 530 |
| - | - | *Dシャフトロックナット90305-692-010 | - | 2.0 | - | 550 | 1,100 |
| - | - | *Oリング91313-611-010 | - | 1.0 | - | 310 | 310 |
| - | 純正部品 | レリーズベアリング22810-P37-015 | - | 1.0 | - | 5,500 | 5,500 |
| - | 純正部品 | クラッチフォーク22821-PL8-000 | - | 1.0 | - | 1,580 | 1,580 |
| - | 純正部品 | レリーズフォークスプリング22851-5JC-000 | - | 1.0 | - | 500 | 500 |
| - | 純正部品 | ボルト 90029-611-010 | - | 1.0 | - | 250 | 250 |
| - | 純正部品 | コニカルワッシャ 90412-679-000 | - | 1.0 | - | 180 | 180 |
| - | - | ショートパーツ | - | 5.0 | - | 1,000 | 5,000 |
| - | - | ●ミッションオイル交換 | - | 1.0 | - | - | - |
| - | - | ホンダウルトラMTF-Ⅲ | - | 1.5 | - | 1,600 | 2,400 |
| - | - | ドレンワッシャ | - | 1.0 | - | 100 | 100 |
| - | - | フィラーワッシャ | - | 1.0 | - | 100 | 100 |
| - | 純正部品 | 【ケースボルト】 | - | - | - | - | - |
| - | 純正部品 | *ボルト95701-0602008 | - | 3.0 | - | 40 | 120 |
| - | 純正部品 | *95701-0804008 | - | 9.0 | - | 55 | 495 |
| - | 純正部品 | **95701-0807008 | - | 2.0 | - | 70 | 140 |
| - | 純正部品 | *95701-0809008 | - | 4.0 | - | 90 | 360 |
| - | 純正部品 | 95701-0802008 | - | 4.0 | - | 40 | 160 |
| - | 純正部品 | *95701-0805008 | - | 4.0 | - | 60 | 240 |
| - | 純正部品 | *リアマウントブラケットボルト95801-1206008 | - | 3.0 | - | 90 | 270 |
| - | 純正部品 | *ノックピン94301-14200 | - | 4.0 | - | 80 | 320 |
| - | 純正部品 | Oリング91313-611-010 | - | 1.0 | - | 300 | 300 |
| - | 純正部品 | *ドレンボルトプラグ90081-PB6-000 | - | 1.0 | - | 540 | 540 |
| - | 純正部品 | *フィラープラグ92800-20000 | - | 1.0 | - | 140 | 140 |
| - | 純正部品 | *リバースボルトワッシャ90401-PJ3-010 | - | 1.0 | - | 300 | 300 |

〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1

有限会社　コージーライツ　様

# 御見積書

整備No.　1576464
発行日 2026-09-18

コージーライツCLR
〒431-3111
静岡県　浜松市　中央区　中郡町166-1
TEL：0535817277 FAX：053-581-7277
登録番号：T8080402015069

| 車名 | 車種 | 車両番号 | 初度年月(年式) | 車検満了日 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ | ビート メンテナンス | 浜松 585 あ 124 | | - | - |

| 車台番号 | 型式 | 原動機の型式 | 型式指定 | 類別区分 | 受付担当者 | 作業担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP1-1000001 | E-PP1 | E07A | 06812 | 0001 | ささき | |

| 入庫区分 | ミッション関連 | 入庫日 | 2026-09-18 | 納車日 | - | ページ | 3／3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(税別)

| 状態 | 区分 | 作業項目名 | 作業代 | 部品数 | 単位 | 部品単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 純正部品 | *セレクトレバーピン24415-PZ8-000 | - | 1.0 | - | 180 | 180 |
| - | 純正部品 | *ボール96211-10000 | - | 1.0 | - | 20 | 20 |
| - | 純正部品 | *ガイドRセレクトスプリング24341-PL8-010 | - | 1.0 | - | 270 | 270 |
| - | - | 【オプション】 | - | - | - | - | - |
| - | - | WPC処理一式（カスタム可能）86,000円 | - | - | - | - | - |
| - | - | ギア比変更　内容に応じて | - | - | - | - | - |