

〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1

有限会社 コージーライツ 様

概算見積書

整備No. 1126200
発行日 2025-12-31



コージーライツCLR

〒431-3111

静岡県 浜松市 中央区 中郡町166-1

TEL : 0535817277 FAX : 053-581-7277

ご注文時に御見積金額が変更になる場合がございます。

登録番号 : T8080402015069

車名	車種	車両番号	初度年月(年式)	車検満了日	走行距離	
ホンダ	ビートメンテナンス	浜松 585 あ 124		-	-	
車台番号	型式	原動機の型式	型式指定	類別区分	受付担当者	作業担当者
PP1-1000001	E-PP1	E07A	06812	0001	ささき	

入庫区分	タイミングベルト交換	入庫日	2025-12-31	納車日	-	ページ	1 / 2
(税別)							

状態	区分	作業項目名	作業代	部品数	単位	部品単価	小計
-	-	【タイミングベルト Wポンプ交換一式】	-	-	-	-	-
-	作業	タイミングベルト脱着	48,000	-	-	-	48,000
-	作業	バルブクリアランス調整	3,000	-	-	-	3,000
-	-	タイミングベルトE07Z 06141-PFC-315	-	1.0	-	10,300	10,300
-	-	スプリング14516-PFB-J00	-	1.0	-	400	400
-	-	ウォーターポンプAY140-4110M	-	1.0	-	11,600	11,600
-	-	ノックピン94303-05080	-	2.0	-	55	110
-	純正部品	テンショナ14510-PF8-003	-	1.0	-	4,240	4,240
-	純正部品	アイドラ14520-PF8-003	-	1.0	-	4,240	4,240
-	純正部品	サーモスタット19300-P36-003	-	1.0	-	3,940	3,940
-	純正部品	ガスケット19305-PZ1-000	-	1.0	-	250	250
-	作業	カムシャフト脱着Oリング交換	12,000	-	-	-	12,000
-	純正部品	カムホルダーOリング91301-PJ7-000	-	3.0	-	200	600
-	純正部品	カムオイルシール91203-PG6-003	-	1.0	-	450	450
-	純正部品	デスピホルダーOリング91305-PN4-003	-	1.0	-	175	175
-	純正部品	デスピOリング30110-PA1-732	-	1.0	-	240	240
-	純正部品	クランクシール91212-PN4-003	-	1.0	-	760	760
-	-	追加部品 作業	-	-	-	-	-
-	部品	ヘッドカバーパッキンセット	-	1.0	-	2,000	2,000
-	部品	オルタネーターベルト3PK635	-	1.0	-	1,150	1,150

<備考>

-	-	-	作業代計	66,000
-	-	-	部品代計	81,720
-	-	-	整備費用計	147,720
-	-	-	+ 消費税(外税10%)	14,772
-	-	-	0	0
-	-	-	費用計	162,492
-	-	-	預かり金	-
(インボイス制度に係る表示)				
-	-	-	課税対象(10%)	162,492円 内税14,772円
-	-	-	課税対象外	0円
-	-	-	御見積金額	162,492円
-	-	-	(-)	162,492円

<振込先>

PayPay銀行 本店(001)
普通 4464443 ユ)コージーライツ
ソウシンハンバイブ

〒431-3111
静岡県浜松市中央区中郡町166-1

有限会社 コージーライツ 様

概算見積書

整備No. 1126200
発行日 2025-12-31



コージーライツCLR

〒431-3111

静岡県 浜松市 中央区 中郡町166-1

TEL : 0535817277 FAX : 053-581-7277

登録番号 : T8080402015069

車名	車種	車両番号	初度年月(年式)	車検満了日	走行距離
ホンダ	ビートメンテナンス	浜松 585 あ 124		-	-
車台番号	型式	原動機の型式	型式指定	類別区分	受付担当者
PP1-1000001	E-PP1	E07A	06812	0001	ささき

入庫区分	タイミングベルト交換	入庫日	2025-12-31	納車日	-	ページ	2 / 2	(税別)
------	------------	-----	------------	-----	---	-----	-------	------

状態	区分	作業項目名	作業代	部品数	単位	部品単価	小計
-	部品	エアコンベルト27.5	-	1.0	-	2,520	2,520
-	純正部品	シリンドーセンサー37841-PZ2-014	-	1.0	-	13,200	13,200
-	純正部品	エンジンサイドマウント50820-SS1-010	-	1.0	-	10,400	10,400
-	純正部品	ボルト95801-1212008	-	1.0	-	125	125
-	純正部品	ナット94050-10080	-	1.0	-	50	50
-	純正部品	ヘッドカバーフィラキャップ15610-PC6-000	-	1.0	-	1,190	1,190
-	純正部品	シールラバーB11833-PZ3-000	-	1.0	-	1,060	1,060
-	純正部品	シールラバーC11834-PZ1-000	-	1.0	-	460	460
-	純正部品	シールラバーE11837-PZ3-010	-	1.0	-	2,000	2,000
-	純正部品	シールラバーF11838-PZ3-010	-	1.0	-	1,130	1,130
-	純正部品	シールラバーG11839-PZ3-010	-	1.0	-	1,130	1,130
-	-	ボルトショートパーツ一式	-	4.0	-	1,000	4,000
-	作業	冷却水交換工ア抜き	3,000	-	-	-	3,000
-	油脂	DEX COOLクーラント	-	2.0	-	2,000	4,000